



POWERED BY SIFI NETWORKS

नरिमाण की सूचमि

शहर भर र् फमइबर ऑप् टिके िविका इस्मिल ककयम जम रहम है।



SiFi Networks ग्रीबिल्रिं अपनरिमाण से प्रभमववत क्षेत्रों को बहमल करी के ललए प्जमरेदमर होगम। यदद आपके पमस प्स्प्रकिलर लसस्रि यम अदृश्य डॉग लमइहिं तो कृपयम इन्हें चचप्नति करें।



इन्समिल करीकम क्षेत्र - ग्रीबिल्रिं


हर मरे नरिमाण चरणों की ववस्तृत जमकिमरी के ललए कृपयम हर से सपिका करें।

यद FiberCity® परयोजना के ननराण के बारिं आपका कोई प्रश्न है, तो हरसे संपका कीं:

+1 (888) 766 9475

info@sifinetworks.com

FARMINGTONAREAFIBERCITY.COM



रू हत वपूणा जानकारि

ककसी भी कमम को शुरू करि से पहले, आप अपि स्थमिीय उपयोगगतम प्रदमतमओं द्वमरम लगमए गए रंगी झंडे देखेंगे। इसे पहचमि होती है कक उकिम बुनयिमदी ढमंचम कहमाँ प्स्थत है तमकक यह सुनपि चचत हो सके कक हम मौजूदम उपयोगगतमओं के समथ ककसी भी टकरमव से बचते हुए आपके क्षेत्र में सुरक्षित रूप से कमम करें।

हम आपके क्षेत्र में नमिमाण के कई चरणों के दौरा विवल्नि पररनयिोज विवधधयों कम उपयोग करेंगे, प्जसे मौसम की प्स्थनत के आधमर पर पूरम होंमें आमतौर पर 90 ददतिक कम समय लगतम है।

चरण 1: हममरी टीम नमिमाण के अगले चरण की सहमयतम के र्लए ग्रमंड लेवल चैंबर (24" x 36") स्थमपपत करि से पहले आपकी गली पर पमिी आधमररत सफेद यम गुलमबी रंग से क्षेत्रों को गचपनति करेगी। इसमें आमतौर पर 5-10 ददति लगेते हैं।

चरण 2: यह आमतौर पर चरण 1 के पूरम होंके 14-21 ददति बमद शुरू होतम है। पवशेष मशीकिम उपयोग करके, हम इरमइववे, पेडो और सडकों के िचे बोर करेंगे। आप जमीसे बमहर नकिली कमली पमइप देख सकते हैं, पमइपों को गचपनति ककयम जमएगम और कफर नमिमाण के अगले चरण के दौरम जिमीमें दबमयम जमएगम।

चरण 3: इस चरण के शुरू होंसे पहले आपको दूसरम टिटस र्मलेगम, आमतौर पर चरण 2 के 45-60 ददति बमद। अब हम ग्रीबिल्ट में लगभग 4 इंच चौडी और 8-12 इंच गहरी खमई बमिएंगे, जहमाँ हममरम बुनयिमदी ढमंचम रखम जमएगम और र्मट्टी को वमपस भरम जमएगम।

चरण 4: मौसम की प्स्थनत के आधमर पर, बहमली दल सुधमर को पूरम करि के र्लए वमपस आएगम प्जसमें गंदगी की छंटमई, घमस के बीज बोमि और बमयो-डडगरेडेबल सर्ाँ मैदटंग शमर्मल है, यह दशमातम है कक नमिमाण पूरम हो गयम है और आप लोकेट फ्लैग हटम सकते हैं।

हम सर्ाँ मैदटंग से ढके क्षेत्र को पमिी देके र्लए आपको प्रोत्समदहत करते हैं प्जसे घमस के लगभग 3-4 इंच बढके बमद हटमयम जम सकतम है। घमस को उर्गीमें 60 ददतिक कम समय लग सकतम है।

कृपया ध्यादिं करक खराब मौसम की स्थनिके कारण सददायों के मौसम में बहानि में और देरी हो सकी है।